

Datum	Land	Kilometer	Streckenbeschaffenheit	Defekt	Reparatur
17.02.2016	Thailand	55	Teerstrasse	Platten an Miriams Hinterrad durch Nadel	Schlauchflickset
14.03.2016	Laos	1752	Staubstrasse	Je eine Schraube fehlte an den Halterungen von zwei Ortlieb-Seitentaschen, wohl aufgrund von Erschütterungen auf den Staubstrassen	Behilfsmässig Ersatzschrauben, dann korrekte Schrauben nach China bestellt
20.03.2016	Thailand	2224	Feldweg	Halterung einer Ortliebtasche brach ab bei einem Sturz.	Ersatzhalterung von Ortlieb nach China bestellt
17.04.2016	Japan	2771	Teerstrasse in Stadtverkehr	Halterung einer Ortliebtasche brach ab durch Zusammenstoss wegen abruptem Bremsen	Ersatzhalterung von Ortlieb
27.04.2016	Ecuador	3043	Flughafen	Schürfungen und Löcher an den Ortliebtaschen nach Flug	1 Taschenflickset von Ortlieb, weitere mit Klebeband und Flex-Sekundenleim
28.05.2016	Ecuador	3315	Teerstrasse	Platten an Miriams Hinterrad vermutlich durch Glassplitter	Schlauchflickset
17.06.2016	Peru	3733	Gasthaus	Aluminium-Sattelstangenspanner ist gebrochen	In Lima Ersatz aus Metall bei Velowerkstatt gekauft
01.07.2016	Peru	4468	Teerstrasse	Platten an Miriams Hinterrad vermutlich durch Glassplitter	Schlauchflickset
02.07.2016	Peru	4674	Teerstrasse	Eine Schraube fehlte an der Halterung einer Ortlieb-Seitentasche	Passende Holzschraube in Ferreteria (Eisenwarenhandel) gekauft
31.07.2016	Bolivien	5586		Kissen an einer Stelle undicht	Kissen mit Reparaturset geflickt
24.08.2016	Bolivien	6347	Staubstrasse	Schrauben lösen sich an den Ortlieb-Seitentaschen, eine fehlte	Nachziehen und Ersetzen durch Metallschraube mit Unterlagsscheiben und Mutter (bereits in Eisenwarenhandel gekauft)
06.09.2016	Bolivien	6727	Staubstrasse	Halterungen der Getränkehalter wurden durch Kälte spröde und sind abgebrochen	Ersetzt durch Kabelbinder
08.09.2016	Bolivien	6769	Staubstrasse	Katadyn-Wasserfilter wurde undicht durch Spalt, vermutlich aufgrund Eisbildung bei extremer Kälte	Noch ausstehend... Entweder mithilfe Teflon- und Isolierband oder Ersatzprodukt aus Santiago
15.09.2016	Chile	6948	Teerstrasse	Platten an Michis Hinterrad vermutlich durch ein Draht eines Lastwagenreifens	Schlauchflickset
17.09.2016	Chile	7154		Aussenzelt nahe Hering gerissen	Nähen und Kleben

Datum	Land	Kilometer	Streckenbeschaffenheit	Defekt	Reparatur
27.09.2016	Chile	7209		Kissen an mehreren Stellen undicht	Kissen in Santiago ersetzt
27.09.2016	Chile	7209		Schürfungen und Löcher an den Ortliebtaschen von Flug nach Ecuador	Mit Klebeband und Flex-Sekundenleim geflickt
27.09.2016	Chile	7209	Bus	Seitenschlag (Achter) in Michis Hinterfelge	Mit Speichenschlüssel zentriert
28.09.2016	Chile	7209	Teerstrasse in Stadtverkehr	Halterung einer Ortliebtasche brach ab durch Zusammenstoss wegen abruptem Bremsen	Neues Ortliebtaschenset gekauft in Santiago um Halterung zu ersetzen
28.09.2016	Chile	7209		Halterung einer Ortliebtasche defekt vermutlich aufgrund der Erschütterungen auf der Lagunenroute	Halterung ersetzt
01.10.2016	Chile	7544	Teerstrasse	Platten an Michis Hinterrad durch ein Draht eines Lastwagenreifens	Schlauchflickset
06.10.2016	Chile	7947	Teerstrasse	Sigg-Trinkflasche verknickt da überfahren in Ecuador	Selbe Trinkflasche aus der Schweiz schicken lassen und ersetzt
08.10.2016	Chile	8022	Teerstrasse	Halterung der Getränkehalter abgebrochen	Ersetzt durch Kabelbinder
10.10.2016	Chile	8303		Aussenzelt ist undicht	Versiegelungsleim für Nähte und an kritischen Stellen mit Klebeband und Flex-Sekundenleim überklebt
11.10.2016	Chile	8398		Ballonbildung an Schlafmatte von Michi (Klebung hat sich gelöst)	Schlafmatte in Puerto Varas ersetzt
27.11.2016	Chile	10025		Schlafmatte von Miriam ist undicht	Schlafmatte in Punta Arenas ersetzt